

[Q]: Поддержка PCI RS232-контроллеров стандартным COM.SYS

[A]: Ilfat Kutdusov (2:5080/52)

Довожу до сведения благородного дона по имени All, что IBM выпустила уже

давно драйвер COM.SYS с поддержкой до 16-и портов на PCI, включая мультипортовки. Проверил я сие на карточке OX16PCI954 Quad UART именуемой MP954R4 на 4-е порта. PCIScan определил ее как: Vendor 1415h Oxford Semiconductor Ltd Device 9501h OX16PCI954 Quad UART

Сначала был установлен и настроен SI02k версии 2.02 со строчкой:

```
"OX16PCI954 Quad UART" 00=1415 02=9501 uart@10 uart@+8 ++
```

Все заработало. Потом были опробованы два драйвера COM.SYS. Удалось

раздобыть два архива COM16.EXE с обновлений IBM. Отличались они только файлом COM.SYS. Оба файла имели версию 1.21 но имели разный ревизин. В одном 10.068 и 10.078 соответственно 10.068 com.sys | 25 415 | 17.04.02 | 10:48 10.078 COM.SYS | 25 431 | 02.08.02 | 16:20

Оба с параметром /F определили карту и порты и без проблем заработали.

From:

<https://ftp.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://ftp.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2comm:os2comm.070>

Last update: **2014/06/20 05:08**

